

## URBUMU APRAKSTI

**Objekta nosaukums:**

*Geotehniskās izpētes darbi projekta „Projektēšanas pakalpojumi Siguldas novada Mores ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai” ietvaros*

<b>Urbuma Nr.:</b>	<b>URB-1</b>	<b>Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:</b>	<b>131.90</b>
<b>Urbšanas datums:</b>	<b>15.07.2010.</b>	<b>Urbuma dziļums, m:</b>	<b>4.00</b>
<b>Metode:</b>	<b>vītņurbšana</b>	<b>Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:</b>	<b>2.00</b>

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.70	0.70	Uzbērums - smilts smalka ar oļiem un sīkiem būvgružiem
2	0.70	1.50	0.80	Morēnas mālsmilts, plastiska
3	1.50	2.50	1.00	Morēnas smilšmāls, mīksti plastisks
4	2.50	4.00	1.50	Morēnas mālsmilts, plastiska

<b>Urbuma Nr.:</b>	<b>URB-2</b>	<b>Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:</b>	<b>127.40</b>
<b>Urbšanas datums:</b>	<b>15.07.2010.</b>	<b>Urbuma dziļums, m:</b>	<b>4.00</b>
<b>Metode:</b>	<b>vītņurbšana</b>	<b>Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:</b>	<b>nav sasniegts</b>

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.50	0.50	Morēnas mālsmilts, cieta
2	0.50	1.00	0.50	Smilts smalka, vidēji blīva
3	1.00	2.00	1.00	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva
4	2.00	3.50	1.50	Smilts grantaina, vidēji blīva ar oļiem
5	3.50	4.00	0.50	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva

<b>Urbuma Nr.:</b>	<b>URB-3</b>	<b>Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:</b>	<b>129.00</b>
<b>Urbšanas datums:</b>	<b>15.07.2010.</b>	<b>Urbuma dziļums, m:</b>	<b>4.00</b>
<b>Metode:</b>	<b>vītņurbšana</b>	<b>Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:</b>	<b>1.25</b>

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.10	0.10	Augsne
2	0.10	1.50	1.40	Morēnas smilšmāls, mīksti plastisks
3	1.50	4.00	2.50	Morēnas mālsmilts, plastiska

# URBUMU APRAKSTI

## Objekta nosaukums:

Ģeotehniskās izpētes darbi projekta „Projektēšanas pakalpojumi Siguldas novada Mores ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai” ietvaros

Urbuma Nr.:	URB-4	Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:	133.40
Urbšanas datums:	15.07.2010.	Urbuma dziļums, m:	4.00
Metode:	vītņurbšana	Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:	2.65

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.10	0.10	Augsne
2	0.10	1.20	1.10	Mālsmilts, plastiska
3	1.20	2.50	1.30	Morēnas smilšmāls, mīksti plastisks
4	2.50	3.00	0.50	Morēnas mālsmilts, plastiska
5	3.00	4.00	1.00	Morēnas smilšmāls, sīksti plastisks

Urbuma Nr.:	URB-5	Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:	133.20
Urbšanas datums:	15.07.2010.	Urbuma dziļums, m:	4.00
Metode:	vītņurbšana	Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:	1.70

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.10	0.10	Augsne
2	0.10	0.50	0.40	Smilts smalka, irdena, mālaina
3	0.50	1.00	0.50	Morēnas mālsmilts, plastiska
4	1.00	3.00	2.00	Morēnas smilšmāls, mīksti plastisks
5	3.00	4.00	1.00	Morēnas smilšmāls, sīksti plastisks

Urbuma Nr.:	URB-6	Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:	119.70
Urbšanas datums:	14.07.2010.	Urbuma dziļums, m:	10.00
Metode:	vītņurbšana	Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:	1.00

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.70	0.70	Uzbērums - smilts smalka, mālaina, pārrakta
2	0.70	1.20	0.50	Smilts rupja, vidēji blīva, mālaina ar oļiem
3	1.20	1.60	0.40	Smilts putekļaina, vidēji blīva
4	1.60	10.00	8.40	Morēnas mālsmilts, plastiska

# URBUMU APRAKSTI

## Objekta nosaukums:

Geotehniskās izpētes darbi projekta „Projektēšanas pakalpojumi Siguldas novada Mores ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai” ietvaros

Urbuma Nr.:	URB-7	Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:	119.60
Urbšanas datums:	14.07.2010.	Urbuma dziļums, m:	10.00
Metode:	vītņurbšana	Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:	0.80

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.10	0.10	Augsne
2	0.10	0.30	0.20	Smilšmāls, mīksti plastisks
3	0.30	1.20	0.90	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva ar oļiem
4	1.20	1.80	0.60	Smilts grantaina, vidēji blīva ar oļiem
5	1.80	2.20	0.40	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva
6	2.20	10.00	7.80	Morēnas mālsmilts, plastiska

Urbuma Nr.:	URB-8	Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:	118.70
Urbšanas datums:	14.07.2010.	Urbuma dziļums, m:	10.00
Metode:	vītņurbšana	Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:	7.70

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.20	0.20	Uzbērums - smilts smalka ar organiskajām vielām
2	0.20	0.50	0.30	Smilts smalka, īrdena
3	0.50	1.00	0.50	Smilts smalka, vidēji blīva
4	1.00	10.00	9.00	Morēnas mālsmilts, plastiska

## URBUMU APRAKSTI

**Objekta nosaukums:**

*Geotehniskās izpētes darbi projekta „Projektēšanas pakalpojumi Siguldas novada Mores ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai” ietvaros*

<b>Urbuma Nr.:</b>	<b>URB-9</b>	<b>Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:</b>	<b>132.10</b>
<b>Urbšanas datums:</b>	<b>14.07.2010.</b>	<b>Urbuma dziļums, m:</b>	<b>8.00</b>
<b>Metode:</b>	<b>vītņurbšana</b>	<b>Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:</b>	<b>4.80</b>

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.20	0.20	Augsne
2	0.20	0.70	0.50	Smilts smalka, irdena, mālaina
3	0.70	8.00	7.30	Morēnas mālsmilts, plastiska

<b>Urbuma Nr.:</b>	<b>URB-10</b>	<b>Urbuma virsmas absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:</b>	<b>122.60</b>
<b>Urbšanas datums:</b>	<b>14.07.2010.</b>	<b>Urbuma dziļums, m:</b>	<b>8.00</b>
<b>Metode:</b>	<b>vītņurbšana</b>	<b>Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas:</b>	<b>2.00</b>

Slāņa				Grunts apraksts
numurs	virsmas dziļums, m	pamatnes dziļums, m	biezums, m	
1	0.00	0.40	0.40	Uzbērums - smilts grantaina ar oļiem un laukakmeņiem
2	0.40	1.20	0.80	Smilts smalka, vidēji blīva, mālaina
3	1.20	3.00	1.80	Morēnas smilšmāls, sīksti plastisks
4	3.00	8.00	5.00	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva ar oļiem